

附件：

完成复核长江入河排污口清单

| 序号  | 县<br>(市·区) | 清单编码                      | 正式命名                        | 正式编码             | 溯源发现的主要问题                                                                          | 整治目标                                                  | 整治措施                                                                                                                                      | 责任主体        | 主管部门        |
|-----|------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 276 | 阳新县        | 42022203ERDZ157848111231  | 黄石市阳新县富池中学旁城镇雨洪排口           | FA4202220276YH00 | 溯源发现该排口为城镇雨洪排口，负责收集周边区域道路雨水和居民区的雨水                                                 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                | 对周边区域开展生活污水截污纳管工作，并完善市政管网建设和雨污分流改造，加强对初期雨水的调控和污染防治，持续推进周边居民区生活垃圾的收集、转运和无害化处置                                                              | 阳新县富池镇人民政府  | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 283 | 阳新县        | 42022201014E1578399490960 | 黄石市阳新县黄石水泥厂大门口右侧生活污水排污口     | FA4202220283NY00 | 溯源发现该排口为周边郝叽村约10户居民的生活污水和雨水混排口，排水量很小，平时几乎无废水排放                                     | 对附近居民生活污水进行截污纳管处理，附近已建有污水管网，统一收集后进富池循环经济园污水处理厂处理后达标排放 | 对附近居民生活污水进行截污纳管处理，附近已建有污水管网，统一收集后进富池循环经济园污水处理厂处理后达标排放，如不进行截污纳管整治，建议对周边几乎居民废水进行统一收集，进行小范围处置，出水水质需满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB42/1537-2019)的规定 | 阳新县富池镇人民政府  | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 298 | 阳新县        | 42022203GHAH1578460085985 | 黄石市阳新县半壁山农场楚江小区南50米其他排口     | FA4202220298QT00 | 本次溯源后监测数据，此排口排水为地下涌水                                                               | 建议责任主体对该排口进行规范建设，杜绝周边居民洗衣服                            | 责任主体和监管部门加强监督，定期监测，规范化管理                                                                                                                  | 阳新县半壁山管理区   | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 304 | 阳新县        | 42022203DFCE1574403993331 | 黄石市阳新县富池镇富池村大闸湖城镇雨洪排口       | FA4202220304YH00 | 溯源发现该排口与469号排口共同负责富池村汛期排洪涝水，从污水来源可知，与泵站相连的池塘上游既有自然雨水的汇流，也有农村生活污水和农田退水。             | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                | 污水来源复杂，建议进行截流，对渠道进行打捞清理，实现雨污分流，农村生活污水接入化粪池，有条件的接入市政管网，自然雨水流入渠道中                                                                           | 阳新县富池镇人民政府  | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 308 | 阳新县        | 420222037ECT1578376331145 | 黄石市阳新县黄颡口镇振兴大道20号北50米生活污水排口 | FA4202220308SH00 | 该排污口位于黄颡口镇振兴大道20号建筑后水渠，主要为农田退水和城镇生活污水，污水最终进入市政管网                                   | 目前黄颡口镇已建成污水管网，建议对周边居民具有纳管条件的进行截污纳管处置                  | 沟渠内水体较差，建议清捞水渠表面垃圾，设置截留改善水质，完善管网建设，实现雨污分流                                                                                                 | 阳新县黄颡口镇人民政府 | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 313 | 阳新县        | 42022203C7YL1578459242476 | 黄石市阳新县半壁山农场南50米农村生活污水排污口    | FA4202220313NY00 | 本次溯源发现该排口原为附近居民生活污水排口，现已截污纳管，进入半壁山污水处理厂处理，排口已不存在，监测数据为2020年                        | 已进行清理合并，加强监管                                          | 已对周边居民生活废水进行截污纳管，建议责任主体和主管部门加强监督管理                                                                                                        | 阳新县半壁山管理区   | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 315 | 阳新县        | 42022203ZUCI1578481337997 | 黄石市阳新县富池镇桥东路46号桥东路东693米排水渠  | FA4202220315SH00 | 溯源发现该排口原为周边居民生活污水排口，现村委会将该排口取缔，已接入新的市政管网，排口已进行多次整改，鱼塘40多年未清淤，将于近期进行清淤工作。监测数据为2020年 | 排口已取缔                                                 | 已对周边居民生活废水进行截污纳管，建议责任主体和主管部门加强监督管理                                                                                                        | 阳新县富池镇人民政府  | 阳新县住房和城乡建设局 |

附件：

|     |     |                           |                             |                  |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
|-----|-----|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 319 | 阳新县 | 420222014UDW1578497432779 | 黄石市阳新县黄石水泥厂北侧城镇雨洪排口         | FA4202220319YH00 | 溯源发现该排口位于黄石水泥东北侧外侧道路下方，主要排水为山洪水和黄石水泥内部雨水                        | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准  | 对黄石水泥厂区内雨水进行收集回用，确保该排口只排放上去雨洪水，无其他废水                                                                                                                                                                                           | 阳新县富池镇人民政府  | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 328 | 阳新县 | 4202220330RV1578470050240 | 黄石市阳新县新五队32号西南方向10米处生活污水排污口 | FA4202220328SH00 | 溯源发现该排口为富池村附近约10户居民生活污水和雨水混排口                                   | 实现雨污分流，对生活污水进行截污纳管                      | 对附近居民生活污水进行截污纳管处理，附近已建有污水管网，统一收集后进污水处理厂处理后达标排放                                                                                                                                                                                 | 阳新县富池镇人民政府  | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 354 | 阳新县 | 42022203UE1D1578453592312 | 黄石市阳新县石畈居民小区111号城镇雨洪排口      | FA4202220354YH00 | 本次溯源后监测数据，溯源发现该排口不仅有周边雨水，还有附近少量居民的生活污水接入，监测时排口被池塘水倒灌，监测主要反映池塘水质 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准    | 对附近居民生活污水进行截污纳管处理，附近已建有污水管网，统一收集后进富池循环经济园污水处理厂处理后达标排放，如不进行截污纳管整治，建议对周边几乎居民废水进行统一收集，进行小范围处置，出水水质需满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019)的规定                                                                                      | 阳新县富镇人民政府   | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 364 | 阳新县 | 42022203PRXP1578457703289 | 黄石市阳新县半壁山农场祝家庄东头西农村生活污水排口   | FA4202220364NY00 | 溯源发现该排口已不存在，周边区域已完成农村生活污水截污纳管工作                                 | 农村生活污水就近纳入城镇生活污水管网                      | 半壁山污水处理厂于2018年7月开工建设，2020年10月完工, 2020年12月份开始调试，2021年1月正式投产运营，目前日处理生活污水约300m3/d, 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。该片区主要生活污水排污口已清理合并至污水处理厂排污口。通过乡镇污水管网建设，将祝家庄居民产生的生活污水收集后排至半壁山镇污水处理厂集中处理，尾水经处理达标后统一排放，生活污水不再排入周边区域农田排口的整治工作已取得明显扎实成效。 | 阳新县半壁山管理区   | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 406 | 阳新县 | 42022203XVDE1578453908374 | 黄石市阳新县石畈居民小区111号正对面城镇雨洪排口   | FA4202220406YH00 | 溯源发现此排口原为周边区域雨水排口，负责周边道路和居民区的雨水排放，通过攻坚溯源发现该排口已废弃，无水外排，建议实施封堵措施  | 无排水功能，建议实施封堵                            | 该排口已废弃，无雨水外排，建议实施封堵措施                                                                                                                                                                                                          | 阳新县富池镇人民政府  | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 408 | 阳新县 | 42022203N4J21578452840300 | 黄石市阳新县半壁山农场后街新村生活污水排污口      | FA4202220408SH00 | 本次溯源后监测数据，溯源发现该排口主要来水为附近30户左右约两百余人的生活污水和雨水                      | 对周边区域生活污水进行截污纳管排至半壁山污水处理厂集中处理，处理达标后统一排放 | 对周边区域生活污水进行截污纳管排至半壁山污水处理厂集中处理，处理达标后统一排放                                                                                                                                                                                        | 阳新县半壁山管理区   | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 409 | 阳新县 | 42022203F2IV1578361806992 | 黄石市阳新县郝矶村生活污水排口             | FA4202220409SH00 | 本次溯源后监测数据，此排口在郝矶村村委会门口，主要来水为附近居民的生活污水和雨水，虽然已铺设管网，但多数生活污水仍然散排    | 对周边区域生活污水进行截污纳管排至半壁山污水处理厂集中处理，处理达标后统一排放 | 对周边区域生活污水进行截污纳管排至富池镇污水处理厂集中处理，处理达标后统一排放                                                                                                                                                                                        | 阳新县富池镇人民政府  | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 429 | 阳新县 | 42022203IL1578375577933   | 黄石市阳新县黄颡口镇振兴大道惠美佳超市前100米沟渠  | FA4202220429YH00 | 溯源发现此处为附近城镇雨洪排口，主要收集附近雨水，混有少量附近居民的生活污水                          | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准。 | 建议对周边生活污水进行截污纳管，推进雨污分流，清理河道内杂草和淤泥                                                                                                                                                                                              | 阳新县黄颡口镇人民政府 | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 445 | 阳新县 | 420222032W981578457483124 | 黄石市阳新县半壁山农场祝家庄农村生活污水排口      | FA4202220445NY00 | 溯源发现该排口已不存在，周边区域已完成农村生活污水截污纳管工作                                 | 农村生活污水就近纳入城镇生活污水管网                      | 半壁山污水处理厂于2018年7月开工建设，2020年10月完工, 2020年12月份开始调试，2021年1月正式投产运营，目前日处理生活污水约300m3/d, 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。该片区主要生活污水排污口已清理合并至污水处理厂排污口。通过乡镇污水管网建设，将祝家庄居民产生的生活污水收集后排至半壁山镇污水处理厂集中处理，尾水经处理达标后统一排放，生活污水不再排入周边区域农田                  | 阳新县半壁山管理区   | 阳新县住房和城乡建设局 |

附件：

|     |      |                           |                             |                  |                                                                                                 |                                                          |                                                                                      |            |             |
|-----|------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 451 | 阳新县  | 42022203NLWF1578470288747 | 黄石市阳新县新五队32号正对面20米生活污水排口    | FA4202220451SH00 | 溯源发现此处为富池村周边约10户居民的生活污水和周边雨水的排口，目前无水排放，附近正建设污水管网                                                | 合理安排实施截污纳管进度，纳管前确保污水得到妥善处理                               | 目前富池村正开展生活污水截污纳管工作，准备将附近生活污水进行截污纳管，生活污水纳管后此排口只作为附近区域雨水的排口，如无排水建议进行封堵取缔               | 阳新县富池镇人民政府 | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 453 | 阳新县  | 42022203WLYW1578369926869 | 黄石市阳新县娲石矿投北门其他排口            | FA4202220453QT00 | 溯源发现该排口原为排查时附近污水管网的井盖破裂，目前已修复，无水排放                                                              | 已完成整治                                                    | 已完成整治                                                                                | 阳新县富池镇人民政府 | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 463 | 阳新县  | 42022203ZAA51578449523879 | 黄石市阳新县郝矶村楚江区10号楼东生活污水排口     | FA4202220463SH00 | 溯源发现该处排口为山间溢流水及楚江区北侧部分居民用水沿房屋墙边设置的导流沟排出，排至道路斜坡处。经现场调查，发现该该排口存在生活污水雨水混排情况，建议完善雨污分流设施             | 采取有效措施收集处理，排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB42/1537-2019)的规定 | 将生活污水就近纳入城镇污水管网排入半壁山污水处理厂集中处理达标后排放，如不纳管建议对周边居民生活污水进行收集，加强对农村污水雨洪排口的综合整治              | 阳新县半壁山管理区  | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 465 | 阳新县  | 42022201GFJ51578497082865 | 黄石市阳新县矮石建材北门路北雨洪排口          | FA4202220465YH00 | 溯源发现此处为城镇雨洪排口，主要为山间山洪水和娲石矿投雨水以及周边区域的雨水汇流通过此处进入排洪港                                               | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                   | 完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，加强娲石矿投对初期雨水的排放调控和污染防治。持续推进汇水区城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平              | 阳新县富池镇人民政府 | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 469 | 阳新县  | 42022203LDWQ1574245682118 | 黄石市阳新县富池村新建泵房排口             | FA4202220469YH00 | 溯源发现该排口与304号排口共同负责富池村汛期排洪涉水，从污水来源可知，与泵站相连的池塘上游既有自然雨水的汇流，也有农村生活污水和农田退水。                          | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                   | 污水来源复杂，建议进行截流，对渠道进行打捞清理，实现雨污分流，农村生活污水接入化粪池，有条件的接入市政管网，自然雨水流入渠道中                      | 阳新县富池镇人民政府 | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 494 | 阳新县  | 42022203HRY81578362889098 | 黄石市阳新县郝矶村老渡口海事所大门左10米雨洪排口   | FA4202220494YH00 | 溯源发现此处为排口为池塘与沟渠连通排口，周边雨水经过沟渠排入郝矶村南侧池塘；特大水时水位上涨可与老渡口桥附近长江支流连接，便于泄洪退水                             | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                   | 开展周边区域生活污水截污纳管工作，完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，加强对初期雨水的排放调控和污染防治。持续推进汇区内城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平 | 阳新县富池镇人民政府 | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 499 | 阳新县  | 42022203YAU1578453516977  | 黄石市阳新县郝矶村楚江区10号楼东南50米生活污水排口 | FA4202220499SH00 | 溯源发现该处排口为山间溢流水及楚江区北侧部分居民用水沿房屋墙边设置的导流沟排出，排至道路斜坡处。经现场调查，发现该该排口存在生活污水雨水混排情况，此排口与463号排口共同承担该区域的排水功能 | 采取有效措施收集处理，排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB42/1537-2019)的规定 | 将生活污水就近纳入城镇污水管网排入半壁山污水处理厂集中处理达标后排放，如不纳管建议对周边居民生活污水进行收集，加强对农村污水和雨洪排口的综合整治             | 阳新县半壁山管理区  | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 300 | 新港园区 | 420220317Q81578216566525  | 黄石市新港园区新港大道排洪港旁城镇雨洪排口       | FA4202220300YH00 | 溯源时发现该排口为新港园区新港大道排洪港旁城镇雨洪排口，溯源时排口处无水外排，因此未采集到水样监测，由于铁路施工，导致周边地貌发生变化                             | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                   | 建议新港园区建设局加强监督管理，严禁此排口混入周边农田退水和生活污水，同时加强监测频次                                          | 阳新县海亚区阳新县  | 新港园区建设局     |

附件：

|     |      |                           |                                   |                  |                                                                                                     |                                        |                                                                |             |         |
|-----|------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 303 | 新港园区 | 42022203HMP1578293343749  | 黄石市新港园区黄石新港有色化码头有限公司南80米城镇雨洪排口    | FA4202220303YH00 | 溯源时发现该排口为新港有色化码头有限公司南80米城镇雨洪排口，溯源时排口处无水外排，因此未采集到水样监测，由于铁路施工，导致周边地貌发生变化                              | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 建议新港园区建设局加强监督管理，严禁此排口混入周边农田退水和生活污水                             | 阳新县海口湖管理区   | 新港园区建设局 |
| 329 | 新港园区 | 420222034UJ11574322771934 | 黄石市新港园区新港大道西侧排洪港城镇雨洪排口            | FA4202220329YH00 | 溯源时发现该排口为黄石新港有色化码头有限公司南80米城镇雨洪排口，溯源时排口处无水外排，因此未采集到水样监测，由于铁路施工，导致周边地貌发生变化                            | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 建议新港园区建设局加强监督管理，严禁此排口混入周边农田退水和生活污水，如无排水功能，建议进行封堵取缔             | 四新县海口湖管理区   | 新港园区建设局 |
| 341 | 新港园区 | 42022203YMU1578292781099  | 黄石市新港园区海口湖管理区新港大道东侧排洪港西侧城镇雨洪排口    | FA4202220341YH00 | 溯源时发现该排口为湖管理区新港大道东侧、排洪港西侧城镇雨洪排口，溯源时排口处无水外排，因此未采集到水样监测，该排口排水主要来源于新港大道道路上的雨水                          | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 建议加强监管，确保无其他废水排入                                               | 阳新县海口湖管理区   | 新港园区建设局 |
| 414 | 新港园区 | 42022203TA5A1574307323427 | 黄石市新港园区新港大道西侧排洪港城镇雨洪排口            | FA4202220414YH00 | 经现场溯源，该排口为新港大道雨水排口，从新港大道雨水管网内流向414号排口，最终汇入新港大道排洪港。溯源时发现排口对面工地有废水排入城镇雨水管网                            | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 建议责任主体在工地废水接入雨水管的位置进行截污纳管，监管单位切实加强监督，确保排口水质持续稳定达标              | 阳新县源口镇人民政府  | 新港园区建设局 |
| 434 | 新港园区 | 420222035MB1574308154646  | 黄石市新港园区新港大道旁1号雨洪排口                | FA4202220434YH00 | 溯源时发现该排口为新港园区李湾村东320米新港大道旁雨洪排口，汇入新港大道排洪港，排口对面为黄石恒祥道路救援服务有限公司，排口位于韦山村管辖范围，来水主要为棋盘村部分片区               | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 建议加强监督管理，严禁此排口混入其他工业生产废水和生活污水以及施工工地的施工废水，同时加强监测频次，及时清运排口附近生活垃圾 | 阳新县韦源口镇人民政府 | 新港园区建设局 |
| 439 | 新港园区 | 42022203MB1578293154195   | 黄石市新港园区海口湖管理区陈家小湾东北256米新港大道东侧雨洪排口 | FA4202220439YH00 | 溯源时发现该排口为海口湖管理区陈家小湾东北256米新港大道东侧雨洪排口，溯源时排口处无水外排，因此未采集到水样监测，该排口排水主要来源于新港大道道路上的雨水，该排口排水主要来源于新港大道道路上的雨水 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 建议加强监督管理，严禁此排口混入周边生活污水，同时加强监测频次                                | 阳新县海口湖管理区   | 新港园区建设局 |
| 446 | 新港园区 | 42022203UGF1574325635735  | 黄石市新港园区海洲大道与新港大道交叉口东南角雨洪排口        | FA4202220446YH00 | 溯源时监测水质类别为地表V类，该排口排水主要来源于新港大道道路上的雨水，经攻坚溯源，确定该排口水排口，从海洲大道雨水井，沿海州大道雨水管网至新港大道雨水管网，流向446号排口             | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准 | 建议加强监督管理，严禁此排口混入周边生活污水，同时加强监测频次                                | 阳新县海口湖管理区   | 新港园区建设局 |

附件：

|     |      |                           |                                   |                  |                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                |             |             |
|-----|------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 448 | 新港园区 | 42022203YTNP1574311781261 | 黄石市新港园区新港大道旁3雨洪排口                 | FA4202220448YH00 | 溯源时发现该排口为新港园区韦源口镇王家沥村正南325米雨洪排口，汇入新港大道排洪港，经溯源核实该排的排水主要为新港大道上的路面雨水，为小区域地表径流                                                                                      | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类标准 | 建议加强监督管理，严禁此排口混入其他工业生产废水和生活污水以及施工工地的施工废水，同时加强监测频次                              | 阳新县韦源口镇人民政府 | 新港园区建设局     |
| 454 | 新港园区 | 42022203RLY71578369671681 | 黄石市新港园区黄颡口镇鄂江右华丰种养殖专业合作社东北20米雨洪排口 | FA4202220454YH00 | 溯源时发现该排口为阳新县黄颡口镇鄂江右华丰种养殖专业合作社东北20米黑色波纹管排口，经现场溯源，该排口已被淹没90%，呈黑色塑料管道状，目前无水流出迹象，周围有一湖北轩锋劳务有限公司和华丰种养殖专业合作社，该排口目前仅排放雨水，两家公司均已关停，该路面雨水流入周围小池塘内再排入长江，因两公司关停，目前该排口仅排放雨水 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类标准 | 建议阳新县住房和城乡建设局加强监督管理，严禁此排口混入周边生产废水和生活污水，同时加强监测频次                                | 阳新县黄颡口镇人民政府 | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 486 | 新港网区 | 42022203L1991578280656274 | 黄石市新港园区海口湖管理区李家洲西南630米处雨洪排口       | FA4202220486YH00 | 溯源时发现该排口为海口湖管理区李家洲西南630米处雨洪排口，溯源时排口处无水外排，因此未采集到水样监测，该排口排水主要来源于周边区域的雨水                                                                                           | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类标准 | 建议新港园区建设局加强监督管理，严禁此排口混入周边农田退水和生活污水，加强监管频次                                      | 阳新县海口湖管理区   | 新港园区建设局     |
| 487 | 新港圆区 | 42022203DRF71578283384174 | 黄石市新港园区海洲大道与新港大道交叉口南侧500米雨洪排口     | FA4202220487YH00 | 溯源时发现该排口为新港园区海洲大道与新港大道交叉口南侧500米雨洪排口，溯源时排口处无水外排，因此未采集到水样监测，该排口排水主要来源于周边区域的雨水                                                                                     | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准  | 建议新港园区建设局加强监督管理，严禁此排口混入周边农田退水和生活污水，加强监管频次                                      | 阳新县海口湖管理区   | 新港园区建设局     |
| 497 | 新港园区 | 42022203YPZV1574393449780 | 黄石市新港园区海口新区七约村还建点西南侧雨洪排口          | FA4202220497YH00 | 本次溯源后监测数据，该沟渠位于海口新区三洲村还建点外侧，且该排口下游为284号排口，然后进入排洪港，沟渠汇集了周边居民区的生活污水、雨水以及附近山洪水                                                                                     | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类标准 | 上游生活污水截污纳管，不具备接入条件则就近建设三格式化粪池或净化槽就近处理生活废水                                      | 阳新海口湖管理区    | 新港园区建设局     |
| 297 | 阳新县  | 420222030JK1578472046219  | 黄石市阳新县富池中学大门左侧10处生活污水排口           | FA4202220297SH00 | 2020年监测数据，溯源发现该排口原为周边雨水及生活污水混流经过此排口进入富河，目前该排口已废弃，周边居民生活污水接入市政管网                                                                                                 | 对周边区域生活污水进行截污纳管，目前已整治完成                 | 对周边区域生活污水进行截污纳管，目前已整治完成                                                        | 阳新县富池镇人民政府  | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 381 | 阳新县  | 420222019DYP1578496202543 | 黄石市阳新县循环产业园西北角城镇雨洪排口              | FA4202220381YH00 | 溯源发现该排口为附近城镇雨洪排口，周边路面和区域雨水经汇流后通过此排口排至排洪沟内                                                                                                                       | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准。 | 建议对排口内淤泥进行清理，开展城镇生活污水截污纳管工作，完善汇水区范围市政管网建设及雨污分流改造，持续推进汇水区内城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平 | 阳新县富池镇人民政府  | 阳新县住房和城乡建设局 |

附件：

|     |      |                           |                                |                  |                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                |             |             |
|-----|------|---------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 500 | 阳新县  | 42022203KA91574237378834  | 黄石市阳新县富池医药化工园中心河沟城镇雨洪排口        | FA4202220500YH00 | 本次溯源后监测数据，此排口水主要为三富池镇上游居民生活用水及农田用水，并有上洪水，此处超标主要原因为生活污水进入                                                             | 农村生活污水就近纳入城镇生活污水管网，排水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB42/1537-2019)二级标准 | 建议对本次溯源发现的有生活污水接入泄洪沟的位置进行截污纳管，富池镇已建有污水处理厂，且周边区域也已铺设污水收集管网，建议对其进行截污。            | 阳新富池镇人民政府   | 阳新县住房和城乡建设局 |
| 420 | 新港园区 | 42022203AC5A1574400110668 | 黄石市新港园区新港大道与海洲大道交汇处南430米城镇雨洪排口 | FA4202220420YH00 | 溯源时发现该排口为新港园区新港大道与海洲大道交汇处南430米城镇雨洪排口，溯源时监测水质类别为地表Ⅳ类，该排口排水主要来源于新港大道道路上的雨水                                             | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                            | 建议新港园区建设局加强监督管理，严禁此排口混入周边生活污水，同时加强监测频次                                         | 阳新县海口湖管理区   | 新港园区建设局     |
| 440 | 新港园区 | 42022203W6Z1578281878309  | 黄石市新港园区新港大道旁2号雨洪排口             | FA4202220440YH00 | 2020年监测数据，经过溯源发现该排口排水主要为周边道路雨水                                                                                       | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                            | 树立标识牌，上游三洲村生活污水截污纳管，集中处理生活污水，或就近建设小型净化设施如净化槽等，并加强农田退水管理                        | 阳新县海口湖管理区   | 新港园区建设局     |
| 472 | 新港园区 | 42022203R1X1578285684314  | 黄石市新港园区海口湖管理区陈家小湾东南300米雨洪排口    | FA4202220472YH00 | 溯源时发现该排口为海口湖管理区陈家小湾东南300米雨洪排口，溯源时排口处无水外排，因此未采集到水样监测，该排口排水主要来源于新港大道道路上的雨水。经攻坚溯源，确定该排口已废弃，以前为新港大道雨水排口，后因绿化带重新翻建，该排口已废弃 | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                            | 建议责任单位及时封堵，监管单位加强监督，严禁周边生产生活废水混入管内排放                                           | 明新星海口湖管理区   | 新港园区建设局     |
| 490 | 新港园区 | 42022203D9HZ1578284771191 | 黄石市新港园区海洲大道与新港大道交叉口北侧200       | FA4202220490YH00 | 溯源时发现该排口为海洲大道与新港大道交叉口北侧20米雨洪排口，溯源时排口处无水外排，因此未采集到水样监测，该排口排水主要来源于周边区域的雨水。经攻坚溯源，确定该排口已废弃，，现在由于铁路施工，该排口管口已破坏，已无排水功能      | 排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准                            | 建议责任主体尽快封堵取缔，监管部门加强监管，防止周边农田退水和生活废水排入                                          | 阳新县海口湖管理区   | 新港园区建设局     |
| 288 | 阳新县  | 42022203QVCF1578379452123 | 黄石市阳新县黄颡口镇中港排涝站东侧10米排口         | FA4202220288YH00 | 溯源发现该排口为城镇雨洪排口，负责收集黄颡口镇部分区域雨水，与352排口共同负责中港排涝，此处为闸口，352号排口为泵站                                                         | 排水水质需稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类的水质标准                          | 对中港周边区域开展生活污水截污纳管工作，并完善市政管网建设和雨污分流改造，加强对初期雨水的调控和污染防治，持续推进周边居民区生活垃圾的收集、转运和无害化处置 | 阳新县黄颡口镇人民政府 | 阳新县住房和城乡建设局 |