

## 附件 1

## 告知承诺制审批建筑业企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	单位名称	资质等级	形式审查意见	实地核查情况
1	07020120210521006	湖北都坤建筑工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰级、模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级	同意	不符合标准及原因：经现场网查社保系统，无参保人员信息。
2	07020120210521003	湖北旗沃建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级	不同意建筑施工企业安全生产许可证 原因：安全教育培训计划与培训记录不符，计划时间晚于培训时间，存疑，不予认可；2、应急救援小组人员联系方式与企业填报的基本信息不符，存疑，不予认可。	形式审查不合格，未实地核查
3	07020120210520014	黄石经济技术开发区山南渣土运输有限责任公司	市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级	同意	不符合标准及原因：经现场网查社保系统，部份安管人员未缴纳工伤保险。
4	07020120210520013	湖北柏树建设工程有限公司	建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级	同意	满足建筑施工企业安全生产许可证管理规定
5	07020120210520007	湖北秉保建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意建筑施工企业安全生产许可证 原因：劳保用品发票查无信息，不予认可。	形式审查不合格，未实地核查
6	070201202105200	湖北拓正建设工程有限公司	建筑工程施工总承包叁级、市	同意	满足建筑施工企

	06	限公司	政公用工程施工总承包叁级、 钢结构工程专业承包叁级、环 保工程专业承包叁级		业安全生产许可 证管理规定
7	070201202105200 05	湖北禾诺建筑工程有 限公司	模板脚手架专业承包不分等 级、施工劳务资质不分等级	同意	满足建筑施工企 业安全生产许可 证管理规定
8	070201202105200 04	湖北响亮建筑工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	同意	满足建筑施工企 业安全生产许可 证管理规定
9	070201202105190 05	黄石市同益防腐技术 有限公司	防水防腐保温工程专业承包贰 级	不同意建筑施工企业安全生产许可证 原因： 1.企业危险源公示公告制度电子档系湖 北世友市政工程有限公司且无申报企业公章和 审核人签字，不予认可； 2.企业提供应急演练 制度没有企业盖章和审核人签字，不予认可。	形式审查不合格， 未实地核查
10	070201202105170 02	湖北鸿翔机电设备制 造有限公司	模板脚手架专业承包不分等 级、施工劳务资质不分等级	不同意建筑施工企业安全生产许可证 原因：1、安全生产管理目标非本企业制定，不 予认可；2、 职业病防治预案非本企业制定， 不予认可。	形式审查不合格， 未实地核查
11	070201202105140 03	湖北祥木建设工程有 限公司	施工劳务资质不分等级	同意	满足建筑施工企 业安全生产许可 证管理规定
12	070201202105130 02	湖北佳境建筑设计有 限公司	施工劳务资质不分等级	不同意建筑施工企业安全生产许可证 原因：1.企业提供告知承诺书没有法人姓名和身 份证，非湖北省建设厅提供版本，不予认可； 2. 企业提供安全生产责任制制度从 22 页起后面出	形式审查不合格， 未实地核查

				现湖北省冶金地质勘探队工程勘察公司，与申报企业名称不一致，不予认可； 3.企业安全事故应急救援预案未提供完善方案； 4.企业提供年度安全教育培训材料不全； 5.企业未提供危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故部位等材料； 6.企业未提供职业病危害防治措施； 7、特种作业人工种不全，低压电工属电力系统特定工种，不能替代建筑业行业电工使用，不予认可。	
13	07020120210512002	湖北强铭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包叁级	不同意建筑施工企业安全生产许可证 原因：1.企业项目负责人数量不满足要求，吴玉杰经查安考B证企业名称为湖北麒麟建筑劳务有限公司非申报单位，不予认可。	形式审查不合格，未实地核查
14	07020120210510003	湖北诺森建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级	同意	满足建筑施工企业安全生产许可证管理规定
15	07020120210510002	湖北昊锐建设发展有限公司	建筑工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、市政公用	同意	不符合标准及原因：企业未提供特种作业人员缴纳的工伤

			工程施工总承包叁级		保险或商业保险凭证。
16	07020120210505001	湖北臻祥劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意建筑施工企业安全生产许可证 原因：1、企业提供2021年安全生产管理目标中年工负轻伤数据标注有误，不予认可；2、法定代表人无缴纳社保证明，不予认可；3、企业上传的特种作业人员候永清证书模糊不清且查询无信息，不予认可；特种作业人员黄欢、张利果证书模糊不清，不予认可。	形式审查不合格，未实地核查
17	07020120210423006	湖北大好河山建设工程有限公司	建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、建筑装饰装修工程专业承包贰级	同意	满足建筑施工企业安全生产许可证管理规定
18	09020120210604001	湖北溢福建设有限公司	城市及道路照明工程专业承包叁级,环保工程专业承包叁级,施工劳务资质不分等级,市政公用工程施工总承包叁级	同意	满足建筑施工企业安全生产许可证管理规定
19	09020120210531005	大冶锦顺建筑工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级	同意	满足建筑施工企业安全生产许可证管理规定
20	09020120210529002	湖北千湖建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级,机电工程施工总承包叁级,钢结构工程专业承包叁级,施工	同意	满足建筑施工企业安全生产许可证管理规定

			劳务资质不分等级,地基基础工程专业承包叁级,城市及道路照明工程专业承包叁级,市政公用工程施工总承包叁级,建筑工程施工总承包叁级		
21	090201202105 26009	湖北星聪建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意建筑施工企业安全生产许可证 原因: 1、企业提供安全人员培训计划与培训记录不一致; 培训计划中中层管理人员培训时间是 2018 年而企业成⽴时间是 2020 年, 不予认可。	形式审查不合格, 未实地核查
22	090201202106 03012	湖北福日建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包叁级, 施工劳务资质不分等级, 建筑工程施工总承包叁级	同意	满足建筑施工企业安全生产许可证管理规定
23	090201202105 30001	湖北星亮建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级, 模板脚手架专业承包不分等级	同意	满足建筑施工企业安全生产许可证管理规定
24	090201202105 31007	湖北沃发建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	同意	不符合标准及原因: 企业未提供特种作业人员商业保险发票; 劳保用品发票查无信息。
25	090201202106 02019	湖北飞慕建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级, 模板脚手架专业承包不分等级	同意	不符合标准及原因: 企业放弃实地核查

26	090201202106 02009	湖北元杰水利建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级,古建筑工程专业承包叁级,环保工程专业承包叁级,建筑工程施工总承包叁级,施工劳务资质不分等级,城市及道路照明工程专业承包叁级,钢结构工程专业承包叁级,市政公用工程施工总承包叁级	同意	满足建筑施工企业安全生产许可证管理规定
27	090201202106 03006	湖北格鑫建设工程有限公司	建筑幕墙工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包叁级,机电工程施工总承包叁级,施工劳务资质不分等级,城市及道路照明工程专业承包叁级,环保工程专业承包叁级,地基基础工程专业承包叁级,钢结构工程专业承包叁级,建筑工程施工总承包叁级	同意	不符合标准及原因: 企业放弃实地核查
28	090201202105 26006	湖北悻莱建设工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级,施工劳务资质不分等级	不同意建筑施工企业安全生产许可证 原因: 1.安全管理机构人员仅一人, 不满足标准要求。	形式审查不合格, 未实地核查
29	090201202106 03001	大冶喜洁建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级,模板脚手架专业承包不分等级	同意	满足建筑施工企业安全生产许可证管理规定
30	090201202106	大冶市昊珠建筑劳务有		不同意建筑施工企业安全生产许可证	形式审查不合格,

	04006	限公司	施工劳务资质不分等级,模板脚手架专业承包不分等级	年度安全生产资金投入计划及相关资料非本年度;本企业管理人员和作业人员年度安全教育培训资料非本年度。	未实地核查
31	090201202105 27003	湖北殷祖古建筑装饰工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意	满足建筑施工企业安全生产许可证管理规定
32	090201202106 02014	湖北达航建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意建筑施工企业安全生产许可证 原因:1.企业提供职业病危害应急预案过于简单未明确应急队伍、应急设备及应急措施;企业提供职业病防治措施过于简单未明确技术措施、资金投入、教育措施、宣传方式等; 2.企业提供培训计划表时间不清晰,无法核实是否与培训记录一致。	形式审查不合格,未实地核查